


BOLETIN No. 17

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS

INSTRUCTIVO CAMBIO PERILLA TIMER FREIDORA SALUDABLE MODELO HF5005B

Estimados Centros de Servicio Autorizado, al momento de recibir por garantía una Freidora modelo HF5005B con daño en la perilla del timer, por favor seguir las instrucciones del video adjunto.



BLACK+DECKER

RedelecServicio
Red Electrónica de Servicio Técnico